



勢流科技

partner

SIEMENS

Digital Industries Software



2023年11月30日

Client端無法連接Server License



Challenge :

- Server端安裝License，Client端安裝完Flotherm後，環境變數與29000 Port以Telnet皆確認有連接上Server端，但依然顯示沒有License Feature 可以使用 (error code 15 234)

Method :

- 確認環境變數是否有設定錯誤，以及環境變數名稱是否有錯誤。
- 確認控制台的開啟或關閉Windows功能裡面的Telnet功能是否有確實開啟。
- 確認Client端是否有Ping到Server端的Port。





欲知詳情，請加入勢流會員
即可每月收到會員電子報

