



### Flotherm MCAD破圖修正辦法







#### MCAD破圖修正辦法

Challenge: 當要簡化的模型匯入MCAD有出現破圖時,會使得MCAD 無法正常讀取破圖面,導致所有與破圖面相連的面的特徵 (如圓角)無法正常移除。

Solution: 本文將透過案例來演示出如何藉由同時刪除與破圖面相連面的特徵,來修正破圖面。





## 欲知詳情,請加入<u>勢流會員</u> 即可每月收到會員電子報

會員電子報請至客戶專區→會員專屬月刊 觀看完整內容





## Thanks

# 謝謝



